


# 1. システム構成と機能

## 1.1 システム構成図



## 1.2 各機器の機能説明

詳細の仕様については「2. 機器詳細仕様」を参照して下さい。

- 1) オペレーション用ファクトリーコンピュータ  
アプリケーションソフトを使用して、プロセスの監視、設定、データロギング等を行います。  
使用アプリケーションソフトについては次のとおりです。  
監視ソフト、帳票ソフト、オフィスソフト
- 2) 液晶モニタ  
20インチ以上ワイド液晶モニタを使用します。
- 3) プリンタ  
日報等の帳票や画面コピーに使用します。
- 4) Hub  
オペレーション用ファクトリーコンピュータ、プリンタ、PLCをLANケーブルで接続します。
- 5) LANケーブル  
上記機器を接続するためのケーブル。
- 6) OAデスク、OAチェア  
上記機器の設置または操作するための机と椅子。

～お客様へ～

この資料は、お客様の内部における利用のみを予定して提供させるものであります。つきましては、当社の事前の承諾を得ずに第三者への開示、漏洩、頒布、および本資料の目的以外に利用することを、固くおことわり致します。